

# **CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG**

## Chemische Zusammensetzung (Gehalt in %)

Element	С	Si	Mn	P	S	Cr	Мо	Cu	Al
min	0.93	0.15	0.25	max.	max.	1.35	max.	max.	max.
max	1.05	0.35	0.45	0.025	0.015	1.60	0.10	0.30	0.05

# **ANWENDUNG**

Ringe, Wälzlager, die unter nichtkorrosiven Bedingungen arbeiten. Herstellung von Walzen, Kugeln, Nadeln, Laufbahnen und Rohren. Materialien für die Luft- und Raumfahrtindustrie.


### **BEHANDLUNG**

Weichglühen	780 -800°C / Ofen		
Entspannung	650 -680°C (nur bei erweichtem Lieferzustand)		
Härten	830 - 870°C, Öl, Heißbad 180-220 °C (64 HRC)		
Anlassen	150 -180°C (Anlassdiagramm)		

# **MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**


Bedingungen	Behandelt zur Verbesserung der Scherbarkeit (+S)	Geglüht, um eine Sphäroidisierung von Karbiden zu erreichen (+AC)	Geglüht, um eine Sphäroidisierung von Karbiden zu erreichen, und kaltverfor- mt (+AC+C)	
Härte [HB]	wie bei der Bestellung vereinbart	max. 207	max. 207	

Material: 1.3505; 100Cr6; ŁH15



# WÄRMEBEHANDLUNGSDIAGRAMM





**ACHTUNG:** Alle technischen Informationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.